

*UWAGA:
–Istniejące warstwy podłogowe oraz warstwy stropu między belkami do usunięcia.
–Należy ocenić stan belek stropowych. Belki uszkodzone należy usunąć lub wzmocnić w uzgodnieniu z projektantem.
–Belki stropowe należy oczyścić i zabezpieczyć antygrzybicznie i przeciwpożarowo.
–Warstwy wykończeniowe sufitu należy zachować.

W1 STROP MIĘDZYPIĘTROWY*

deski podłogowe istniejące – do demontażu	2.5cm
ślepy pułap wypełniony zasypką żużlowo–piaskową – do demontażu	
wykładzina PCV	0.5cm
płyta OSB 2x15mm wypoziomowana	3.0cm
folia wysokoparoprzepuszczalna	0.2cm
wełna mineralna między belkami	10.0cm
folia paroszczelna	0.2cm
belki stropowe istniejące	~20.0cm
sufit istniejący	

W2 STROP NAD PODDASZEM

folia wysokoparoprzepuszczalna	0.2cm
wełna mineralna	20.0cm
folia paroszczelna	0.2cm
płyta GKF EI60 2x1.5cm	3.0cm
jętki istniejące obudowane płytą gkf 2x1.5cm do EI60	

W3 DACH

dachówka karpiówka	4.0cm
łaty	4.0cm
kontrłaty	4.0cm
folia wysokoparoprzepuszczalna	0.2cm
wełna mineralna między krokwiami	20.0cm
folia paroszczelna	0.2cm
płyta GKF EI60 2x1.5cm na wieszakach systemowych	3.0cm

W6 ŚCIANKA DZIAŁOWA kolankowa

płyta g–k wodoodporna	1.5cm
konstrukcja na profilach systemowych wypełniona wełną mineralną	5.0cm
płyta g–k wodoodporna	1.5cm

zakres opracowania

istniejące elementy budynku

projektowane elementy budynku

elementy budynku do rozebrania/likwidacji

UWAGA:
WSZYTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT I KONTROLOWAĆ W TRAKCIE ICH PROWADZENIA. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.

UWAGA:
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCYJNE NALEŻY OBUDOWAĆ PŁYTĄGKF 2x1.5cm DO EI60

UWAGA:
Zgodnie z opracowaniem przez BIURO PROJEKTOWE GRAŻYNA RAJEWSKA "ARCHIGRA", data opracowania 22 maja 2017 r. – stropy drewniane nad przedszkolem (parter) zostały zabezpieczone do REI 60, żeby można było traktować strop jako strop oddzielenia przeciwpożarowego

TEMAT	PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	marzec 2020
PROJEKTANT architektura	mgr inż. arch. Maciej Woś upr.proj.w specj. arch. nr 103/92/UW	
SPRAWDZAJĄCY architektura	mgr inż. arch. Grażyna Kulisiewicz upr.proj.w specj. arch. nr 176/98/UW	
OPRACOWANIE	dr inż. arch. Agnieszka Bernaś upr.proj.w specj. arch. nr 02/DSOKK/2015	

MACIEJ WOŚ - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
51-152 Wrocław, pl. M.J.Piłsudskiego 9/3 tel. 601 87 33 70; mail: maciej.wos@onet.pl

OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZGK W RATOWICACH		
ADRES INWESTYCJI	Ratowice, ul. Wrocławska 111, dz.nr 153/1, obręb: 0012 Ratowice, gmina Czernica, AM-1		
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A	skala 1:100	nr rysunku **A9**